Strength After Firing

- weak
- pretty good
- very good

PMC

Minutes	Firing Temperature								
	° F	930	1020	1110	1200	1290	1380	1470	1560	1650
	° C	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5										
10										
20										
30										
60										
120										

PMC+

Minutes	Firing Temperature								
	° F	930	1020	1110	1200	1290	1380	1470	1560	1650
	° C	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5										
10										
20										
30										
60										
120										

PMC3

Minutes	Firing Temperature								
	° F	930	1020	1110	1200	1290	1380	1470	1560	1650
	° C	500	550	600	650	700	750	800	850	900
5										
10										
20										
30										
60										
120										